

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1363/22-A-25191	2025/4/1	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
2	GX-B1363/22-A-25176	2025/4/1	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1363/22-A-25183	2025/4/1	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1363/22-A-25184	2025/4/1	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1363/22-A-25181	2025/4/1	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1363/22-A-25182	2025/4/1	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
7	GX-B1365/25-A-25021	2025/4/1	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1366/25-A-25025	2025/4/1	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1363/22-A-25193	2025/4/1	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1363/22-A-25192	2025/4/1	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1364/22-A-25287	2025/4/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
12	GX-B1364/22-A-25288	2025/4/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
13	GX-B1364/22-A-25352	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
14	GX-B1364/22-A-25353	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1364/22-A-25354	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
16	GX-B1364/22-A-25355	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
17	GX-B1364/22-A-25356	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
18	GX-B1364/22-A-25358	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
19	GX-B1364/22-A-25359	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
20	GX-B1364/22-A-25357	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
21	GX-B1364/22-A-25360	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
22	GX-B1364/22-A-25361	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
23	GX-B1363/22-A-25190	2025/4/2	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1364/22-A-25338	2025/4/3	所检项目合格。	 A photograph showing two men in a laboratory setting. One man is operating a large, dark-colored industrial machine, possibly a spectrometer or analyzer. The other man is standing next to him, observing the process. The machine has a control panel with a screen and buttons. The background shows a plain wall with some pipes and a window. A timestamp '2025.04.01' is visible in the bottom right corner of the image.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
25	GX-B1364/22-A-25339	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
26	GX-B1364/22-A-25340	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
27	GX-B1364/22-A-25341	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
28	GX-B1364/22-A-25342	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
29	GX-B1364/22-A-25347	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
30	GX-B1364/22-A-25348	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
31	GX-B1538/22-A-25033	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
32	GX-B1538/22-A-25034	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
33	GX-B1538/22-A-25035	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
34	GX-B1538/22-A-25036	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
35	GX-B1363/22-A-25206	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
36	GX-B1363/22-A-25204	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
37	GX-B1363/22-A-25205	2025/4/3	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
38	GX-B1363/22-A-25203	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
39	GX-B1364/22-A-25325	2025/4/7	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in grey work uniforms inspecting a large industrial machine. The technician on the left is looking at the machine's control panel, which features a digital display and several analog gauges. The technician on the right is standing slightly behind him, also observing the machine. The machine is dark-colored with a large red door on the right side. A date stamp '2025.03.31' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
40	GX-B1364/22-A-25326	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
41	GX-B1364/22-A-25332	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
42	GX-B1364/22-A-25333	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
43	GX-B1364/22-A-25334	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
44	GX-B1364/22-A-253235	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
45	GX-B1364/22-A-25336	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
46	GX-B1364/22-A-25337	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
47	GX-B1364/22-A-25327	2025/4/7	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
48	GX-B1364/22-A-25328	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
49	GX-B1364/22-A-25329	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
50	GX-B1364/22-A-25330	2025/4/7	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
51	GX-B1364/22-A-25331	2025/4/7	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
52	GX-B1364/22-A-25347	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
53	GX-B1364/22-A-25348	2025/4/7	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in a laboratory or industrial setting. They are wearing light grey work shirts. The technician on the left is also wearing a white face mask and safety glasses. They are standing next to large, dark-colored industrial equipment, possibly a furnace or a large oven, with a control panel visible. The background shows white walls and large white pipes. A timestamp '2025.04.01' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
54	GX-B1364/22-A-25338	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
55	GX-B1364/22-A-25339	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
56	GX-B1364/22-A-25340	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
57	GX-B1364/22-A-25341	2025/4/7	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
58	GX-B1364/22-A-25342	2025/4/7	所检项目合格。	