

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
22	GX-B1313/21-3-25051~25055	2025年4月14日	本次共检电力变压器5台，5台电力变压器所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and yellow safety vest working on a power transformer. The worker is using a tool to inspect or adjust a component on the transformer. The date '2025.03.24' is visible in the bottom right corner of the image.
23	GX-B1451/20-3-25141~25152	2025年4月14日	本次共检高压开关设备12台，12台高压开关设备所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and grey shirt working on a high-voltage switchgear. The worker is standing on a small step ladder and using a tool to inspect or adjust a component on the switchgear. The date '2025.03.24' is visible in the bottom right corner of the image.

24	GX-B1329/21-3-25005~25007	2025年4月15日	本次共检氧化锌避雷器3组，3组氧化锌避雷器所检项目合格。	
25	GX-B1428/21-3-25020	2025年4月15日	无缺陷迹痕显示。	
26	GX-B1322/21-3-25081~25091	2025年4月15日	本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。	

27	GX-B1328/20-3-25104	2025年4月17日	本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。	
28	GX-B1328/20-3-25105	2025年4月17日	本次共检绝缘靴4只，4只绝缘靴合格。	
29	GX-B1328/20-3-25106	2025年4月17日	本次共检携带式接地和接地短路装置2套，2套携带式接地和接地短路装置合格。	
30	GX-B1328/20-3-25107	2025年4月17日	合格。	
31	GX-B1328/20-3-25108	2025年4月17日	合格。	