










序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
1	GX-B1598/24-2-25104	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0. 73%，小于5%为正常 。		
2	GX-B1598/24-2-25105	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0. 68%，小于5%为正常 。		
3	GX-B1598/24-2-25106	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0. 89%，小于5%为正常 。		

4	GX-B1598/24-2-25107	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0.74%，小于5%为正常 。		
5	GX-B1598/24-2-25108	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.18%，小于5%为正常 。		
6	GX-B1598/24-2-25109	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.07%，小于5%为正常 。		


7	GX-B1598/24-2-25110	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1. 03%，小于5%为正常 。			
8	GX-B1598/24-2-25111	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0. 88%，小于5%为正常 。			
9	GX-B1598/24-2-25112	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1. 12%，小于5%为正常 。			



10	GX-B1598/24-2-25113	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2. 75%，小于5%为正常 。	
11	GX-B1598/24-2-25114	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2. 19%，小于5%为正常 。	
12	GX-B1598/24-2-25115	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2. 43%，小于5%为正常 。	


13	GX-B1598/24-2-25116	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.33%，小于5%为正常 。		 2025/05/25
14	GX-B1598/24-2-25117	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 2.99%，小于5%为正常 。		 2025/05/25
15	GX-B1598/24-2-25118	2025. 06. 03	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 3.56%，小于5%为正常 。		 2025/05/25



16	GX-B1310/21-2-25080	2025. 06. 03	符合标准要求。		 2025/05/18
17	GX-B1427/21-2-25080	2025. 06. 03	符合标准要求。		 2025/05/18
18	GX-B1310/21-2-25081	2025. 06. 03	符合标准要求。		 2025/05/18


19	GX-B1427/21-2-25081	2025. 06. 03	符合标准要求。	
20	GX-B1310/21-2-25088	2025. 06. 03	符合标准要求。	
21	GX-B1428/21-2-25088	2025. 06. 03	无缺陷迹痕显示。	


22	GX-B1310/21-2-25092	2025. 06. 03	符合标准要求。	
23	GX-B1310/21-2-25093	2025. 06. 03	符合标准要求。	
24	GX-B1427/21-2-25093	2025. 06. 03	符合标准要求。	


25	GX-B1310/21-2-25094	2025. 06. 03	符合标准要求。		 2025/05/21
26	GX-B1310/21-2-25096	2025. 06. 03	符合标准要求。		 2025/05/20
27	GX-B1310/21-2-25097	2025. 06. 03	符合标准要求。		 2025/05/24



28	GX-B1427/21-2-25097	2025. 06. 03	符合标准要求。	 2025/05/24
29	GX-B1310/21-2-25098	2025. 06. 03	符合标准要求。	 2025/05/24
30	GX-B1310/21-2-25100	2025. 06. 03	符合标准要求。	 2025/05/29

31	GX-B1310/21-2-25101	2025. 06. 03	符合标准要求。			
32	GX-B1427/21-2-25101	2025. 06. 03	符合标准要求。			
33	GX-B1310/21-2-25102	2025. 06. 03	符合标准要求。			

34	GX-B1310/21-2-25104	2025. 06. 03	符合标准要求。		
35	GX-B1310/21-2-25105	2025. 06. 03	符合标准要求。		
36	GX-B1427/21-2-25105	2025. 06. 03	符合标准要求。		


37	GX-B1310/21-2-25106	2025. 06. 03	符合标准要求。		 2025/06/24	
38	GX-B1574/20-2-25016	2025. 06. 05	所检项目合格。		 2025/04/29	
39	GX-B1574/20-2-25017	2025. 06. 05	所检项目合格。		 2025/04/29	

40	GX-B1574/20-2-25018	2025. 06. 05	所检项目合格。			
41	GX-B1574/20-2-25019	2025. 06. 05	所检项目合格。			
42	GX-B1574/20-2-25020	2025. 06. 05	所检项目合格。			

43	GX-B1574/20-2-25021	2025. 06. 05	所检项目合格。		 2025/04/30	
44	GX-B1574/20-2-25022	2025. 06. 05	所检项目合格。		 2025/04/30	
45	GX-B1574/20-2-25023	2025. 06. 05	所检项目合格。		 2025/04/30	

46	GX-B1539/22-2-25016	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		 2025/04/29	
47	GX-B1539/22-2-25017	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		 2025/04/29	
48	GX-B1539/22-2-25018	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		 2025/04/29	


49	GX-B1539/22-2-25019	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		
50	GX-B1539/22-2-25020	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		
51	GX-B1539/22-2-25021	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		

52	GX-B1539/22-2-25022	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		 2025/04/30
53	GX-B1539/22-2-25023	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		 2025/04/30
54	GX-B1539/22-2-25024	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。		 2025/04/30

55	GX-B1539/22-2-25025	2025. 06. 05	除坐姿司机室基本出入口高度小于1300mm外，其余所检项目合格。	 2025/04/30
56	GX-B1574/20-2-25001	2025. 06. 05	所检项目合格。	 2025/01/29
57	GX-B1321/20-2-25086~25095	2025. 06. 05	本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项目合格。	 2025/05/13

58	GX-B1321/20-2-25096~25106	2025. 06. 05	本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。	
59	GX-B1321/20-2-25107~25118	2025. 06. 05	本次共检电力电缆12条，12条电力电缆所检项目合格。	
60	GX-B1495/25-2-25138~25152	2025. 06. 04	本次共检防爆型高压配电装置15台，15台所检项目合格。	



61	GX-B1495/25-2-25153~25155	2025. 06. 04	本次共检防爆型高压配电装置3台，3台所检项目合格。		
62	GX-B1495/25-2-25156~25167	2025. 06. 04	本次共检防爆型高压配电装置12台，12台所检项目合格。		